







Voorgevel




Achtergevel




a.a.




z.z.




v.a.
Berging



Begane grond



Verdieping



Zolder



Adres : Koningin Wilhelminastraat 43
Complex : 201863
Bouwjaar : 1966
Gewijzigd : 26-04-2013

Let op: Het is mogelijk dat de maten, zoals aangeven op deze tekening, afwijken van de werkelijke situatie. wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor technische en redactionele fouten.