







Voorgevel




Achtergevel



Z.a.




a.a.




v.a.


Berging



Begane grond



Verdieping



Zolder



Adres : Koningin Wilhelminastraat 9
 Complex : 201837
 Bouwjaar : 1956
 Gewijzigd : 01-03-2013

Let op: Het is mogelijk dat de maten, zoals aangeven op deze tekening, afwijken van de werkelijke situatie. wij aanvaaren geen aansprakelijkheid voor technische en redactionele fouten.